Problème de chargement des accus du casque UHF Philips

Comme vous le savez, les accus ne tiennent pas éternellement. Donc, au bout d'une bonne dizaine d'années, il a fallu les changer.

Malheureusement, je n'arrivais pas à faire fonctionner la charge automatique lorsque je branchais mon casque par l'intermédiaire du jack 2,5. Je n'avais pas fait attention aux deux petits contacts de charge. Après quelques recherches sur Google, j'ai trouvé l'erreur, hi !!!

Les accus de la marque sont dénudés du plastique d'isolation sur 5 mm, ce qui permet aux petits contacts d'assurer la recharge. Ce n'est pas le cas si vous achetez des accus de marques différentes. Voici donc en photos les différentes phases.





L'accu original et celui que j'ai acheté.






À gauche, les contacts pour la recharge automatique.
À droite, ce qui m'est arrivé et empêchait la recharge automatique.



On voit bien les contacts de charge.
Le moins d'alimentation du casque est à gauche de l'accu.





À gauche : enlever 5 mm de l'isolation plastique pour permettre les contacts de charge.
À droite : mise en place des nouveaux accus dénudés.



Tout est rentré dans l'ordre : le casque est à nouveau opérationnel
pour une dizaine d'années, hi !!!

Par Bruno F5NWY, le 21 mai 2018
Photos de F5NWY